

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Уральское производственное предприятие "ЕСЭ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
01. Администрация	Мероприятий для данного подразделения не предусмотрено				
02. Конструкторско-технологический отдел	Мероприятий для данного подразделения не предусмотрено				
03. Бухгалтерия	Мероприятий для данного подразделения не предусмотрено				
04. Служба главного механика	Мероприятий для данного подразделения не предусмотрено				
05. Служба главного энергетика	Мероприятий для данного подразделения не предусмотрено				
06. Служба главного сварщика	Мероприятий для данного подразделения не предусмотрено				
07. Отдел качества	Мероприятий для данного подразделения не предусмотрено				
08. АХЧ	Мероприятий для данного подразделения не предусмотрено				
09. Отдел материально-технического снабжения	Мероприятий для данного подразделения не предусмотрено				
10. Отдел технического контроля	Мероприятий для данного подразделения не предусмотрено				
11. Планово-диспетчерский отдел	Мероприятий для данного подразделения не предусмотрено				
12. Склад	Мероприятий для данного подразделения не предусмотрено				
13. Отдел продаж	Мероприятий для данного подразделения не предусмотрено				
14. Цех по производству элементов трубопроводов	Мероприятий для данного подразделения не предусмотрено				
42. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (вредный фактор - тяжесть трудового процесса, класс условий труда 3.1)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора, использование сертифицированных СИЗ для органов зрения (вредный фактор - ультрафиолетовое излучение, класс условий труда 3.1)	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение уровня воздействия УФ-излучения на орган зрения			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (вредный фактор - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД), класс условий труда 3.1)	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха работников, использование сертифицированных СИЗ для органов слуха (вредный фактор - шум, класс условий труда 3.1)	Снижение времени воздействия шума. Снижение вредного уровня воздействия на органы слуха			
44А; 44-1А (44А). Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха работников, использование сертифицированных СИЗ для органов слуха (вредный фактор - шум, класс условий труда 3.1)	Снижение времени воздействия шума. Снижение вредного уровня воздействия на органы слуха			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (вредный фактор - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД), класс условий труда 3.1)	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
51. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха работников, использование сертифицированных СИЗ для органов слуха (вредный фактор - шум, класс условий труда 3.1)	Снижение времени воздействия шума. Снижение вредного уровня воздействия на органы слуха			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (вредный фактор - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД), класс условий труда 3.1)	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
52А; 53А (52А). Маляр	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (вредный фактор - химический, класс условий труда 3.1)	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (вредный фактор - тяжесть трудового процесса, класс условий труда 3.1)	Снижение тяжести трудового процесса			
54А, 55А (54А); 56А(54А); 57А (54А); 54-4А (54А). Электросварщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (вредный фактор - аэрозоли преимущественно фиброгенного	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	действия (АПФД), класс условий труда 3.1)				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха работников, использование сертифицированных СИЗ для органов слуха (вредный фактор - шум, класс условий труда 3.1)	Снижение времени воздействия шума. Снижение вредного уровня воздействия на органы слуха			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (вредный фактор - тяжесть трудового процесса, класс условий труда 3.1)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора, использование сертифицированных СИЗ для органов зрения (вредный фактор - ультрафиолетовое излучение, класс условий труда 3.1)	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение уровня воздействия УФ-излучения на орган зрения			
60А; 60-1А (60А); 60-2А (60А). Электрогазосварщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (вредный фактор - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД), класс условий труда 3.1)	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха работников, использование сертифицированных СИЗ для органов слуха (вредный фактор - шум, класс условий труда 3.1)	Снижение времени воздействия шума. Снижение вредного уровня воздействия на органы слуха			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (вредный фактор - тяжесть трудового процесса, класс условий труда 3.1)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора, использование сертифицированных СИЗ для органов зрения (вредный фактор - ультрафиолетовое излучение, класс условий труда 3.1)	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение уровня воздействия УФ-излучения на орган зрения			
14.03А; 14-04А (14-03А). Резчик холодного металла	Организовать рациональные режимы труда и отдыха работников, использование сертифицированных СИЗ для органов слуха (вредный фактор - шум, класс условий труда 3.1)	Снижение времени воздействия шума. Снижение вредного уровня воздействия на органы слуха			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
77А; 78А (77А); 79А (77А); 80А (77А); 81А (77А); 82А (77А); 83А (77А); 77-7А (77А); 77-8А (77А); 77-9А (77А); 77-10А (77А); 77-11А (77А); 77-12А (77А); 77-13А (77А); 77-14А (77А); 77-15А (77А); 77-16А (77А); 77-17А (77А); 77-18А (77А); 77-19А (77А); 77-20А (77А); 77-21А (77А); 77-22А (77А); 77-23А (77А). Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха работников, использование сертифицированных СИЗ для органов слуха (вредный фактор - шум, класс условий труда 3.1)	Снижение времени воздействия шума. Снижение вредного уровня воздействия на органы слуха			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (вредный фактор - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД), класс условий труда 3.1)	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
15. Лаборатория неразрушающих методов контроля	Мероприятий для данного подразделения не предусмотрено				
16. Производственно-технический отдел	Мероприятий для данного подразделения не предусмотрено				